

DATASKEMA		Vandets navn		Odense Å _ Bellinge						
Oversigt										
Vandløb <input checked="" type="checkbox"/>		Strækning		060	Bell		Dato: 210911			
STATIONER		10	20	30	40	50	60	Mfc. GNS 2011	Mfc. GNS 2010	
PARAMETRE										
MakroIndextal	MI -	6	7	7	7	7	7	6,8	7,2	
Vandkvalitet	Farve -									
Temperatur	°C -	14	14	14	13	14	14	13,8	13,2	
Iltindhold	O <sub>2</sub> mg/l -	8,2	7,0	10,0	8,0	5,0	8,0	7,7	8,0	
Iltmætning	O <sub>2</sub> % -	82	70	100	78	50	80	77	79,5	
Nitrat	NO <sup>3</sup> -	10,0	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0	12,5	4,0	
Fosfat	PO <sup>4</sup> -	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	
Surhed	pH -	6	6	6	6	6	6	6,0	7,0	
Bakterier	E-Coli -									
Biol. iltforbrug	BI <sub>5</sub> -									

## KONKLUSION


### MakroIndex

**6+**

### Økologisk vandkvalitet

'Ret god', men svagt / lettere belastet på vandkvaliteten. Iltforholdene fine. Meget strøm og enorm vandføring. Pænt klart vand.

### Farve



### Bemærkninger

Lille nedg. i MI ift. 2010. Lidt færre fundne dyregrupper grundet vandmængde og tilgængelighed. Fund af trådalger på engen fra åen ! Vandstanden meget høj. **Kvælstofallene** høje (nedbør hele aug / sept), **Fosfaten** på 'landstationer' landligt spildevand. Status quo, OK. Bemærk at P ophører ind mod byen.

## SAPROBIE INDEX

### YDERLIGERE

00-01 Overordentlig stærkt forurenet

02-04 Ret stærkt forurenet

05-08 Lettere forurenet

09-10 Rent eller kun svagt forurenet



- Dagens billeder\_2011

DATABASE

OK

